



Fiche 4

Traiter les taches et les moisissures

1. TRAITER LES TÂCHES D'HUMIDITÉ OU DE FUMÉE




Gants, lunettes de protection, manchon antigouttes.



1 Dépoussiérer.



2 Vérifier le taux d'humidité. Le support doit être sec avant de commencer les travaux. La diode doit être verte.



3 Appliquer directement sur le support 2 couches d'un produit adapté (mat, isolant et sans tension en phase solvantée) avant toute mise en œuvre.

2. TRAITER LES TACHES DE GRAS ET DE SALISSURES



Éponge, gants, lessive St Marc, lunettes de protection, manchon.

Notre recommandation


Les taches de gras sont très fréquentes sur les murs des cuisines. Elles doivent impérativement être éliminées avant toute application de peinture.



1 Lessiver avec de la lessive St Marc la totalité des surfaces à peindre.



2 Rincer et laisser sécher.



3 Appliquer sans impression préalable 2 couches de finition satinée ou brillante en phase aqueuse. Laisser sécher entre chaque couches.

3. TRAITER LES MOISSURES



Éponge, gants, lunettes de protection, manchon, pulvérisateur.



1 Éliminer les moisissures avec de l'eau de javel diluée à 1 pour 3 volumes d'eau. Rincer et laisser sécher.



2 Appliquer un produit contre les moisissures, au rouleau ou au pulvérisateur selon la surface à traiter. Laisser agir au minimum 48h.



3 Pour les travaux de finition :
→ Se reporter aux fiches 7 et 8.